



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

| | | | | | |
|----|-----|-----|--------------------------|----|-----|
| ID | 043 | RUA | Manuel Bernardo Barahona | Nº | 1-B |
|----|-----|-----|--------------------------|----|-----|

MORFO TIPOLOGIA

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Agrupado | <input type="checkbox"/> |
| Gaveto | <input type="checkbox"/> |
| Isolado | <input type="checkbox"/> |
| Em banda | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geminado | <input type="checkbox"/> |

Tipologia de habitação

| | |
|---------------|--------------------------|
| Unifamiliar | <input type="checkbox"/> |
| Plurifamiliar | <input type="checkbox"/> |

NÚMERO DE PISOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |
| 4 ou mais (colocar nº) | <input type="checkbox"/> |

Número de Fogos

Património Classificado

| | |
|------------------------|---|
| Interesse Municipal | : |
| Edifício com interesse | : |
| Edifício dissonante | : |

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| | |
|--|-------------------------------------|
| Excelente (construção/reabilitação nova - recente) | <input type="checkbox"/> |
| Bom (apenas precisa de pintura) | <input type="checkbox"/> |
| Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) | <input type="checkbox"/> |
| Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) | <input type="checkbox"/> |
| Em obras/ construção | <input type="checkbox"/> |




ESTACIONAMENTO

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| No edifício | <input type="checkbox"/> |
| No lote | <input type="checkbox"/> |
| S/estac. | <input checked="" type="checkbox"/> |

USOS (colocar piso respetivo)

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Habitação | <input type="text"/> |
| Comércio/ Serviços | <input checked="" type="text"/> |
| Equipamento | <input type="text"/> |
| Devoluta | <input type="text"/> |
| Indústria | <input type="text"/> |
| Em obra/ Sem Informação | <input type="text"/> |



OBSERVAÇÕES

Comércio encerrado / sem passeio diferenciação no pavimento, cascão

Nº Fotografia

PC290569.jpg