



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	109	RUA	Largo Cristovão Colón	Nº	S/N
----	-----	-----	-----------------------	----	-----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☒
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais
(colocar nº) ☐

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:sim
Edifício dissonante
:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação

Habitação
Comércio/ Serviços
Equipamento
Devoluto
Indústria
Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Passeio com 1 m em lages , lancil em granito

Nº Fotografia

PC020304.jpg