



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID 128 RUA Rua Serpa Pinto / Rua do Carmo Nº 22/24

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado ☐
 Gaveto ☒
 Isolado ☐
 Em banda ☐
 Geminado ☐

Tipologia de habitação

Unifamiliar ☐
 Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

1 ☐
 2 ☒
 3 ☐
 4 ou mais ☐
 (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
 :
 Edifício com interesse
 :
 Edifício dissonante
 :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
 Em obras/ construção ☐



ESTACIONAMENTO

No edifício ☐
 No lote ☐
 S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação
 Comércio/ Serviços
 Equipamento
 Devoluto
 Indústria
 Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Instituto /Centro Optico de Cuba_/ revendedor EDP / passeio em cascão + betuminha, inferior a 1m, lancil em calcário

Nº Fotografia

PC290622.jpg