


ID **5** Nome **Rua Serpa Pinto (troço Largo Cristóvão Colón – Largo da Igreja Matriz)** Fotos nº 435, 436, 465, 923, 926

R. Serpa Pinto cruz. c/ R. Dr. Manuel M. da Costa – Edifício C. M. de Cuba



Rua Serpa Pinto – Vista Norte



## MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

### 1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☒; Mau - ☐
- Revestimento → Betuminoso - ☐; Calçada - ☒; Pedra/lajedo - ☐
- Largura /perfil → menos de 3,0 metros - ☐; mais de 3,0 metros - ☒
- Circulação → 1 Sentido - ☒; 2 sentidos - ☐; Conflitos /constrangimentos - ☒

### 2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom - ☒; Raz. - ☐; Mau - ☐; Revestimento → Betonilha - ☐; Calçada - ☒ (calcário/granito); Pedra/lajedo - ☐; Lancil - ☒ (calc./ granito)
- Largura → Mais de 1,5m - ☐; De 1,5m a 1,0m - ☒ (só uma parte); Menos de 1,0m - ☒; Só lancil - ☒ (em parte); Valeta - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐ (não é viável); Obs. Passeios muito estreitos, não permitem circulação de condicionados de mobilidade, nem carrinhos de bebés.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas - ☐; Elevadas - ☐; Sinalização - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Protecções - ☐; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → pontual em linha com lugares marcados - de um dos lados da via, restante parte em transgressão e (ou) em conflito com peões e circulação automóvel - ☐

### 3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento - ☐; C/Caldeira - ☐; Canteiros/relvados - ☐; Jardins - ☐; Espécimes c/interesse - ☐
- Mobiliário → Existente - ☐; Colocação - ☐; Estado de Conservação - ☐; Arte urbana - ☐; RSU - ☐; Obs. Avaliação de pontos de recolha
- Sinalética → (Viária) Vertical - ☒; Horizontal - ☐; Confusa - ☐; Estado de Conservação - (deficiente) • Painéis de inf. /Publicidade → ☒ Existente Informação Direccional, implantação muito condicionada pela exiguidade de espaço - Publicidade estabelecimentos comerciais a reavaliar.



Rua Serpa Pinto cruz. c/ R. Dr. Manuel M. da Costa



Rua Serpa Pinto cruz. c/R. Dr. João Almeida Tojeiro



Rua Serpa Pinto, vista sobre o Largo da Igreja Matriz

### 4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água - ☒; Incêndio - ☐; Rega/espacos exteriores - ☐; Energia eléctrica - ☒; Telecomunicações/dados - ☒; Redes aéreas - ☒; Redes enterradas - ☐ (em parte); Wireless - ☐; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais - ☒; Rede de Saneamento de Águas Pluviais - ☐; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs. Necessário reperfilamento, troços c/passeios larguras de c/ 0.50m. Reavaliação do estacionamento. Necessário criar sistema de saneamento separativo.