



ID

15

Nome

Rua do Paço

Fotos nº


20231, 0476, 009, 015



Rua do Paço – vista do Largo do Almeida



Rua do Paço – vista do Largo Cristóvão Colón/Largo do Tribunal



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☐
- Revestimento → Betuminoso - ☐; Calçada - ☐ (granito); Pedra/lajedo - ☐
- Largura /perfil → menos 3 metros - ☐; mais de 3 metros - ☐ (apresenta estrangulamentos)
- Circulação → 1 Sentido - ☐; 2 sentidos - ☐ (pontualmente); Conflitos (difícil manobra) /constrangimentos - ☐; Obs. Avaliação do seu reperfilamento em associação com a reformulação do Largo Cristóvão Colón.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐ (variável); Mau - ☐; Revestimento → Betonilha - ☐; Calçada - ☐ (calcário/granito); Pedra/lajedo - ☐ (pontualmente) Lancil - ☐ (calcário/granito)
- Largura → Mais de 1,5m - ☐; De 1,5m a 1,0m - ☐; Menos de 1,0m - ☐ (zonas inferiores a 0,50m)
- Só Lancil - ☐; Valeta - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas - ☐; Elevadas - ☐; Sinalização - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Protecções - ☐; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento excepto na lateral (zona do arruamento mais larga) ao Tribunal

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento - ☐; C/Caldeira - ☐; Canteiros/relvados - ☐; Jardins - ☐; Espécimes c/interesse - ☐; Obs: Existe uma árvore junto do Tribunal
- Mobiliário → Existente - ☐; Colocação - ☐; Estado de Conservação - ☐; Arte urbana - ☐; RSU - ☐; Obs. Existe um ponto de recolha de roupa
- Áreas de jogo → Tipologia - ☐; Estado de Conservação - ☐
- Sinalética → (Viária) Vertical - ☐; Horizontal - ☐; Confusa - ☐; Estado de Conservação - ☐; Painéis de inf. /Publicidade → - ☐



Rua do Paço – vista do Largo



Rua do Paço – vista do Largo do Almeida



Edifício de gaveto – Rua do Paço / Ruas Serpa Pinto

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água - ☐; Incêndio - ☐; Rega/espacos exteriores - ☐; Energia eléctrica - ☐; Telecomunicações/dados - ☐; Redes aéreas - ☐; Redes enterradas - ☐ (em parte); Wireless - ☐; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais - ☐; Rede de Saneamento de Águas Pluviais - ☐; Estado de Conservação - ☐; Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Reperfilamento com reformulação das áreas de circulação de peões – passeios – em conformidade com as limitações da largura do espaço canal. A reformular em conjunto com o Largo Cristóvão Colón /Largo do Tribunal - eventual avaliação de vias não segregadas / transição suave. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.