

ID **2** Nome **Rua Serpa Pinto (troço Jardim dos Combatentes da Grande Guerra / Rua do Carmo)** Fotos nº 914, 497, 501, 502, 510

Rua Serpa Pinto – Vista (Norte) da Rua 1º de Maio



R. Serpa Pinto-Vista (Sul) prolongamento Jardim dos C. Grande Guerra



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□, Raz. -■, Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■; Pedra/lajedo -□
- Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -□

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados


- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -■ (variável); Revestimento → Betonilha -■; Calçada -■ (calcário/granito); Pedra/lajedo -□, Lancil -■ (calc./ granito)
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -■; Menos de 1,0m -□
- Só lancil -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□(difícil); Obs. Pav. Refeitos com diferentes materiais
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → pontual em linha com lugares marcados, restante parte em transgressão e (ou) em conflito com peões e circulação automóvel -□;

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs. Avaliação da viabilidade de arborização parcial
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□
- Arte urbana -□
- RSU -□; Obs. Avaliação de pontos de recolha
- Áreas de jogo → Tipologia -□, Estado de Conservação -□
- Obs.
- Sinalética → (Viária) Vertical -■, Horizontal -■, Confusa -□, Estado de Conservação -□(deficiente)
- Painéis de inf. /Publicidade → -■ Existente Inf. Direccional



Vista Norte – cruzamento c/Rua Augusta



Vista Norte – Cruzamento c/ Rua do Carmo



Vista Norte – cruzamento com Travessa do Carmo

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs. Definição de lugares de estacionamento, inserção de passeios com vias transversais a reformular / transição suave. Necessário criar sistema de saneamento separativo.