


ID **4** Nome **Largo Cristóvão Colón- Largo do Tribunal (Rua Serpa Pinto)** Fotos nº 014, 028, 463, 464, 478

L. Cristóvão Colón – Vista Sul (014)



L. Cristóvão Colón – Vista Norte (464)



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

LARGO - Mista segregada

• Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□ • Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■; Pedra/lajedo -□

• Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■ • Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -■

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

• Est. de Conservação → Bom -■; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo -■; Lancel -■ (granito)

• Largura → Mais de 1,5m -■ (sem significado por excesso de mobiliário); De 1,5m a 1,0m -■; Menos de 1,0m -■ (parcial) • Só lancel -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□

• Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação

• Estacionamento → Reservado -■; (Tribunal e praça de táxis); Outros -□; • Obs. Estacionamento de apoio a rever.

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

• Vegetação → Árvores em alinhamento -■ (um exemplar; C/Caldeira -■; Canteiros/floreiras -■; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs. Dificil circulação por excesso de equip.

• Mobiliário → Existente -■; Colocação -■ (deficiente) • Estado de Conservação -■ • Arte urbana -■ (escultura) • RSU -□; Obs. Exige reabilitação


• Sinalética → (Viária) Vertical -■; Horizontal -□; Confusa -□; Estado de Conservação - (deficiente) • Painéis de inf. /Publicidade → -■ Existente Inf. Direccional



Vista Norte



Vista Sul – Estacionamento reservado-Tribunal (478)



Mobiliário e equipamento dissonante, cond. acirculação (463)

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

• Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.

• Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■; - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas

• Obs. Necessária a reabilitação atendendo a representatividade do espaço, à circulação de peões, ao facto de constituir um ponto de aglomeração de pessoas e à articulação com os equipamentos e o comércio. Redefinição de lugares de estacionamento. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.