



ID

9

Nome

Rua da Longa


Fotos nº

441, 434, 917, 918-
Fonte Google

Rua da Longa



Rua da Longa



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo -□
- Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■ (apresenta estrangulamentos)
- Circulação → 1 Sentido -□; 2 sentidos -■; Conflitos /constrangimentos -■; Obs. Avaliação do seu reperfilamento.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados


- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -■ (variável); Mau -□; Revestimento → Betoniha -□; Calçada -■ (calcário/granito); Pedra/lajedo -□; Lancil -■ (calcário/granito)
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -□; Menos de 1,0m -■ (zonas inferiores a 0,50m)
- Só Lancil -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□; Obs. Viabilidade de arborização em complemento com a consolidação dos espaços verdes a reabilitar e aumentar – Largo conde ferreira / Largo da Igreja Matriz
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□; Arte urbana -□; RSU -□.
- Áreas de jogo → Tipologia -□; Estado de Conservação -□
- Sinalética → (Viária) Vertical -■; Horizontal -■; Confusa -□; Estado de Conservação -■; Painéis de inf. /Publicidade → -□;



Cruzam. R. da Longa/R. da Parreira/ R.Dr. J. de Almeida Tojeiro Rua da Longa



Rua da Longa –vista do Largo 5 de Outubro/ Igreja Matriz (fonte GOOGLE)

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■; Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Reperfilamento com reformulação das áreas de circulação de peões – passeios – em conformidade com as limitações da largura do espaço canal. Inserção com vias transversais a reformular, eventual avaliação de vias não segregadas / transição suave. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.