



ID

22

Nome

Travessa do Lagar

Fotos nº


021, 026, 027, 490, 523



Travessa do Lagar – vista da Rua 1º de Dezembro



Travessa do Lagar – vista sobre a Rua Serpa Pinto



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista não segregada

- Estado de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☒; Revestimento → Betuminoso - ☐; Calçada - ☒ (granito); Pedra/lajedo - ☐.
- Largura /perfil → menos 3 metros - ☒; mais de 3 metros - ☐; Circulação → 1 Sentido - ☒; 2 sentidos - ☐; Conflitos - ☒; Obs. Conflito peão /auto

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Valetas

- Est. de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☒; Revestimento → Betonilha - ☐; Calçada - ☐; Pedra/lajedo - ☐; Lancil - ☐; Obs.
- Largura → Mais de 1,5m - ☐; De 1,5m a 1,0m - ☐; Menos de 1,0m - ☒; Só lancil - ☐; Valeta - ☒; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas - ☐; Elevadas - ☐; Sinalização - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Protecções - ☐; Obs.
- Estacionamento → Sem estacionamento

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento - ☐; C/Caldeira - ☐; Canteiros/relvados - ☐; Jardins - ☐; Espécimes c/interesse - ☐; Obs.
- Mobiliário → Existente - ☐; Colocação - ☐; Estado de Conservação - ☐; Arte urbana - ☐; RSU - ☐; Obs.
- Sinalética → (Viária) Vertical - ☒; Horizontal - ☐; Confusa - ☐; Estado de Conservação - ☒; Painéis de inf. /Publicidade → ☐;



Travessa do Lagar



Travessa do Lagar – vista da Rua Serpa Pinto



Trav. do Lagar

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água - ☒; Incêndio - ☐; Rega/espacos exteriores - ☐; Energia eléctrica - ☒; Telecomunicações/dados - ☒; Redes aéreas - ☒; Redes enterradas - ☐; Wireless - ☐; Obs.: Iluminação deficiente - introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais - ☐; Rede de Saneamento de Águas Pluviais - ☐; Estado de Conservação - ☐; Obs. Redes inexistentes.
- Obs. Necessária a introdução de meios eficientes de escoamento de águas pluviais (inexistente – valetas deficientes. Necessário compatibilizar inserção na rua Serpa Pinto (transição passeios / via). Rede de saneamento a introduzir (necessária para a reabilitação do edificado envolvente)