



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	001	RUA	Largo 5 de Outubro / Rua Serpa Pinto	Nº	1
----	-----	-----	--------------------------------------	----	---

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado


- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



OBSERVAÇÕES

Portão / Passeio com 1m em calçada de granito e lancil

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação
- Uso não identificado



Nº Fotografia

PC020044.JPG