



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

| | | | | | |
|----|-----|-----|--------------------|----|---|
| ID | 002 | RUA | Largo 5 de Outubro | Nº | 2 |
|----|-----|-----|--------------------|----|---|

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado


- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



OBSERVAÇÕES

Restaurante "A Cómoda"/Loja de artigos para caça e pesca / Passeio com 1m em calçada de granito e lancil

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação



Nº Fotografia

PC020040.jpg