



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	008	RUA	Longa	Nº	22
----	-----	-----	-------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☒
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☒
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



OBSERVAÇÕES

Em venda / passeio em calçada de granito e lancil, inferior a 1m

Nº Fotografia

PC020084.JPG