



## FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	009	RUA	Longa	Nº	20
----	-----	-----	-------	----	----

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais  
(colocar nº) ☐

## Número de Fogos

1

## Património Classificado

- Interesse Municipal  
:  
Edifício com interesse  
:  
Edifício dissonante  
:

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



## OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de granito, inferior a 1m, lancil em granito

## Nº Fotografia

PC020087.jpg