



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID **016** RUA **Dr. Manuel Marques da Costa / Rua Serpa Pinto** Nº **1/3**

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
 Gaveto ☒
 Isolado ☐
 Em banda ☐
 Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
 Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
 2 ☒
 3 ☐
 4 ou mais ☐
 (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
 :
 Edifício com interesse
 :
 Edifício dissonante
 :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
 Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
 No lote ☐
 S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
 Comércio/ Serviços
 Equipamento
 Devoluto
 Indústria
 Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Nº 88 da Rua Serpa / passeio em cascão + betuminha, inferior a 1m, lancil em calcário

Nº Fotografia

PC020119b.jpg