



ID **017** RUA **Dr. Manuel Marques da Costa** Nº **5/7**

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
 Gaveto ☐
 Isolado ☐
 Em banda ☒
 Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
 Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
 2 ☐
 3 ☐
 4 ou mais ☐
 (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
 :
 Edifício com interesse
 :
 Edifício dissonante
 :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO


- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
 Em obras/ construção ☐

**ESTACIONAMENTO**

- No edifício ☐
 No lote ☐
 S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
 Comércio/ Serviços
 Equipamento
 Devoluto
 Indústria
 Em obra/ Sem Informação
 Uso não identificado

**OBSERVAÇÕES**

Passeio em cascão com lancil calcário, inferior a 1m

Nº Fotografia

PC020123.JPG