



## FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID **019** RUA **Dr. Manuel Marques da Costa / Rua Amoreira** Nº **10/12**

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐  
 Gaveto ☒  
 Isolado ☐  
 Em banda ☐  
 Geminado ☐

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐  
 Plurifamiliar ☒

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐  
 2 ☒  
 3 ☐  
 4 ou mais ☐  
 (colocar nº)

Número de Fogos

## Património Classificado

Interesse Municipal  
 :  
 Edifício com interesse  
 :  
 Edifício dissonante  
 :

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐  
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐  
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐  
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒  
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐  
 Em obras/ construção ☐




## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐  
 No lote ☐  
 S/estac. ☐

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação   
 Comércio/ Serviços   
 Equipamento   
 Devoluto   
 Indústria   
 Em obra/ Sem Informação



## OBSERVAÇÕES

Passeio em cascão com lancel calcário, inferior a 1m

## Nº Fotografia

PC020128.JPG