



## FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	023	RUA	Dr. Manuel Marques da Costa	Nº	23
----	-----	-----	-----------------------------	----	----

## MORFO TIPOLOGIA

Agrupado	<input type="checkbox"/>
Gaveto	<input type="checkbox"/>
Isolado	<input type="checkbox"/>
Em banda	<input checked="" type="checkbox"/>
Geminado	<input type="checkbox"/>

## Tipologia de habitação

Unifamiliar	<input type="checkbox"/>
Plurifamiliar	<input type="checkbox"/>

## NÚMERO DE PISOS

1	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4 ou mais (colocar nº)	<input type="checkbox"/>

## Número de Fogos

## Património Classificado

Interesse Municipal	:
Edifício com interesse	:
Edifício dissonante	:

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente)	<input type="checkbox"/>
Bom (apenas precisa de pintura)	<input type="checkbox"/>
Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas)	<input type="checkbox"/>
Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado)	<input type="checkbox"/>
Em obras/ construção	<input type="checkbox"/>




## ESTACIONAMENTO

No edifício	<input type="checkbox"/>
No lote	<input type="checkbox"/>
S/estac.	<input checked="" type="checkbox"/>

## USOS (colocar piso respetivo)

Habitação	<input type="text"/>
Comércio/ Serviços	<input type="text"/>
Equipamento	<input type="text"/>
Devoluto	<input checked="" type="checkbox"/>
Indústria	<input type="text"/>
Em obra/ Sem Informação	<input type="text"/>



## OBSERVAÇÕES

Passeio em cascão + betuminha, com 1m, lancil em calcário

## Nº Fotografia

PC020138.jpg