



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID **025** RUA **Dr. Manuel Marques da Costa / Praça da República** Nº **16/18/20**

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
 Gaveto ☒
 Isolado ☐
 Em banda ☐
 Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
 Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
 2 ☐
 3 ☒
 4 ou mais ☐
 (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado


- Interesse Municipal
 :
 Edifício com interesse
 :
 Edifício dissonante
 :

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
 No lote ☒
 S/estac. ☐

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
 Em obras/ construção ☐



OBSERVAÇÕES

Passeio em cascão + betuminha, com 1m, lancil em calcário

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
 Comércio/ Serviços ☐
 Equipamento ☐
 Devoluto ☐
 Indústria ☐
 Em obra/ Sem Informação ☐



Nº Fotografia

PC020142.JPG