



## FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	032	RUA	Travessa da Fonte	Nº	3
----	-----	-----	-------------------	----	---

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

## Número de Fogos

## Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação
- Barracão uso não identificado



## OBSERVAÇÕES

Sem passeio

## Nº Fotografia

PC020158.jpg