



ID **053** RUA **da Amoreira** Nº **11**

**MORFO TIPOLOGIA**

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

**Tipologia de habitação**

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

**NÚMERO DE PISOS**

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais  
(colocar nº) ☐

Número de Fogos **Património Classificado**

Interesse Municipal  
:  
Edifício com interesse  
:  
Edifício dissonante  
:

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**


- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐

**ESTACIONAMENTO**

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

**USOS** (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação
- Garagem

**OBSERVAÇÕES**

Passeio em calçada de vidro, inferior a 1m, lancil calcário

**Nº Fotografia**

PC020217.JPG