



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	072	RUA	Largo do Almeida / Travessa da Igreja	Nº	S/N
----	-----	-----	---------------------------------------	----	-----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
(colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☒
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação

Habitação	
Comércio/ Serviços	Farmácia
Equipamento	
Devoluto	
Indústria	
Em obra/ Sem Informação	



OBSERVAÇÕES

Na Travessa da Igreja no nº 3 deste edifício têm 1 piso recuado / passeio com 1 m em lages, lancil em granito

Nº Fotografia

PC290448.jpg