



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID **094** RUA **Álvaro de Castelões / Rua do Penedo** Nº **S/N**

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
 Gaveto ☒
 Isolado ☐
 Em banda ☐
 Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
 Plurifamiliar ☒

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
 2 ☒
 3 ☐
 4 ou mais
 (colocar nº) ☐

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
 :
 Edifício com interesse
 :
 Edifício dissonante
 :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
 Bom (apenas precisa de pintura) ☐
 Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
 Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
 Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
 Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
 No lote ☐
 S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
 Comércio/ Serviços
 Equipamento
 Devoluto
 Indústria
 Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Passeio em cascão + betuminha, inferior a 0,5m, lancil em calcário

Nº Fotografia

PC020308.jpg