



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	100	RUA	Serpa Pinto	Nº	80
----	-----	-----	-------------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado	<input type="checkbox"/>
Gaveto	<input type="checkbox"/>
Isolado	<input type="checkbox"/>
Em banda	<input checked="" type="checkbox"/>
Geminado	<input type="checkbox"/>

Tipologia de habitação

Unifamiliar	<input checked="" type="checkbox"/>
Plurifamiliar	<input type="checkbox"/>

NÚMERO DE PISOS

1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4 ou mais (colocar nº)	<input type="checkbox"/>

Número de Fogos	<input type="text" value="1"/>
-----------------	--------------------------------

Património Classificado

Interesse Municipal	:
Edifício com interesse	:
Edifício dissonante	:

ESTACIONAMENTO

No edifício	<input type="checkbox"/>
No lote	<input type="checkbox"/>
S/estac.	<input checked="" type="checkbox"/>


ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente)	<input type="checkbox"/>
Bom (apenas precisa de pintura)	<input checked="" type="checkbox"/>
Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas)	<input type="checkbox"/>
Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia)	<input type="checkbox"/>
Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado)	<input type="checkbox"/>
Em obras/ construção	<input type="checkbox"/>



USOS (colocar piso respetivo)

Habitação	<input checked="" type="checkbox"/>
Comércio/ Serviços	<input type="checkbox"/>
Equipamento	<input type="checkbox"/>
Devoluto	<input type="checkbox"/>
Indústria	<input type="checkbox"/>
Em obra/ Sem Informação	<input type="checkbox"/>



OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de granito, inferior a 1m, lancil granito

Nº Fotografia

PC290476.jpg