Município de Cuba

FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	108	RUA	Serpa Pinto	Nº	53

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado	
Gaveto	
Isolado	
Em banda	X
Geminado	

Tipologia de habitação

Unifamiliar	
Plurifamiliar	

NÚMERO DE PISOS

1	
2	x
3	
4 ou mais (colocar nº)	

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal :

Edifício com interesse :

Edifício dissonante :

ESTACIONAMENTO

No edifício	
No lote	
S/estac.	x

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente)	
Bom (apenas precisa de pintura)	x
Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas)	
Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia)	
Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado)	
Em obras/ construção	

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação	
Comércio/ Serviços	R/c Cabeleireiro (Salão Jonas)
Equipamento	
Devoluto	1º Andar
Indústria	
Em obra/ Sem Informação	



OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de granito com 1m, lancil granito

Nº Fotografia

PC290487.jpg