



ID	110	RUA	Serpa Pinto / Rua Álvaro de Castelões	Nº	43/45
----	-----	-----	---------------------------------------	----	-------

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Passeio em cascão + betuminha, inferior a 1m, lancil em calcário

Nº Fotografia

PC290492.jpg