



ID	120	RUA	Serpa Pinto / Rua de Beja nº1	Nº	46
----	-----	-----	-------------------------------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
(colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado


Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐

**OBSERVAÇÕES**

Passeio em cascão + betuminha, inferior a 1m, lancil em calcário

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐

**Nº Fotografia**

PC290506.jpg