



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	138	RUA	Travessa do Lagar / 1º de Dezembro	Nº	S/N
----	-----	-----	------------------------------------	----	-----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais
(colocar nº) ☐

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação

Comércio/ Serviços

Equipamento

Devoluto

Indústria

Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Na planta de funções da CMC Armazém / sem passeio berma empedrado

Nº Fotografia

P1010491.jpg