



ID	142	RUA	de Beja	Nº	6
----	-----	-----	---------	----	---

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
(colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☒
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐

**ESTACIONAMENTO**

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação

Comércio/ Serviços


Bar/Restaurante encerrado

Equipamento

Devoluto

Indústria

Em obra/ Sem Informação

**OBSERVAÇÕES**

Na planta de funções da CMC identificado como Bar/Restaurante / sem passeio berma empedrado

Nº Fotografia

PC290532.jpg