



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	147	RUA	do Penedo	Nº	20
----	-----	-----	-----------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado ☐

Gaveto ☐

Isolado ☐

Em banda ☒

Geminado ☐

Tipologia de habitação

Unifamiliar ☐

Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

1 ☐

2 ☒

3 ☐

4 ou mais ☐

(colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal

:

Edifício com interesse

:

Edifício dissonante

:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐

Bom (apenas precisa de pintura) ☐

Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒

Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐

Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐

Em obras/ construção ☐



ESTACIONAMENTO

No edifício ☐

No lote ☐

S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação


Comércio/ Serviços

Equipamento

Devoluto

Indústria

Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Na planta de funções da CMC identificado como Bar / sem passeio berma empedrado

Nº Fotografia

PC290542.jpg