



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID **149** RUA **do Penedo** Nº **12**

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
(colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☒
- No lote ☐
- S/estac. ☐


ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☒
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação
- Uso não identificado



OBSERVAÇÕES

Sem passeio

Nº Fotografia

PC290545.jpg