Município de Cuba

FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	172	RUA	do Carmo / Rua Serpa Pinto	Nº	69

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado	
Gaveto	x
Isolado	
Em banda	
Geminado	

Tipologia de habitação

Unifamiliar	x
Plurifamiliar	

NÚMERO DE PISOS

1	x
2	
3	
4 ou mais (colocar nº)	

Número de Fogos 1

Património Classificado

Interesse Municipal :

Edifício com interesse :

Edifício dissonante :

ESTACIONAMENTO

No edifício	
No lote	
S/estac.	x

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente)	
Bom (apenas precisa de pintura)	x
Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas)	
Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia)	
Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado)	
Em obras/ construção	

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação	X
Comércio/ Serviços	
Equipamento	
Devoluto	
Indústria	
Em obra/ Sem Informação	

OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de vidraço, inferior a 1,5m, lancil calcário

Nº Fotografia

PC290659.jpg