



## FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	179	RUA	Alameda Bento Jesus Caraças	Nº	2
----	-----	-----	-----------------------------	----	---

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☒

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐  
(colocar nº)

## Número de Fogos

1

## Património Classificado


- Interesse Municipal  
:  
Edifício com interesse  
:  
Edifício dissonante  
:

## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



## OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de vidro, superior a 1m, lancil calcário

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



## Nº Fotografia

AI-BJC-01.jpg