



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

| | | | | | |
|----|-----|-----|--|----|-----|
| ID | 185 | RUA | 1º de Maio / Rua da Fábrica da Cortiça | Nº | S/N |
|----|-----|-----|--|----|-----|

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☒
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais
(colocar nº) ☐

Número de Fogos

Património Classificado

Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☒
- S/estac. ☐

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



OBSERVAÇÕES

Sem passeio, acesso 0,5 m abaixo do arruamento

Nº Fotografia

P1010578.jpg