



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	188	RUA	da Fábrica da Cortiça	Nº	3
----	-----	-----	-----------------------	----	---

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☒

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

Património Classificado


- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☒
- S/estac. ☐

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐



OBSERVAÇÕES

sem passeio

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



Nº Fotografia

Foto-002.jpg