



ID	198	RUA	1º de Maio	Nº	54
----	-----	-----	------------	----	----

**MORFO TIPOLOGIA**

- Agrupado ☐
- Gaveto ☐
- Isolado ☐
- Em banda ☒
- Geminado ☐

**Tipologia de habitação**

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

**NÚMERO DE PISOS**

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais  
(colocar nº) ☐

**Número de Fogos**

1

**Património Classificado**

- Interesse Municipal  
:  
Edifício com interesse  
:  
Edifício dissonante  
:

**ESTACIONAMENTO**

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☒
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐

**USOS** (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐

**OBSERVAÇÕES**

Acesso 0,5m a baixo do nível da rua / sem passeio cascão / betuminha

**Nº Fotografia**

P1010568.jpg