



ID	202	RUA	1º de Maio	Nº	50a
----	-----	-----	------------	----	-----

Agrupado	<input type="checkbox"/>
Gaveto	<input type="checkbox"/>
Isolado	<input type="checkbox"/>
Em banda	<input checked="" type="checkbox"/>
Geminado	<input type="checkbox"/>

Unifamiliar	<input checked="" type="checkbox"/>
Plurifamiliar	<input type="checkbox"/>

1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
4 ou mais (colocar nº)	<input type="checkbox"/>

Número de Fogos	1
-----------------	---

Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

No edificio ☐


No lote ☐

S/estac. ☒

Excelente (construção/reabilitação nova - recente)	<input type="checkbox"/>
Bom (apenas precisa de pintura)	<input type="checkbox"/>
Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia)	<input type="checkbox"/>
Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado)	<input type="checkbox"/>
Em obras/ construção	<input type="checkbox"/>



Habitação	X
Comércio/ Serviços	
Equipamento	
Devoluto	
Indústria	
Em obra/ Sem Informação	



Acesso 0,5m a baixo do nível da rua / sem passeio cascão / betuminha

P1010564.JPG