



ID	220	RUA	1º de Maio	Nº	30
----	-----	-----	------------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

Agrupado ☐

Gaveto ☐

Isolado ☐

Em banda ☒

Geminado ☒

Tipologia de habitação

Unifamiliar ☒

Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

1 ☐

2 ☒

3 ☐

4 ou mais ☐
(colocar nº)

Número de Fogos**Património Classificado**

Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTACIONAMENTO

No edifício ☒

No lote ☐

S/estac. ☐

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐


Bom (apenas precisa de pintura) ☒

Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐

Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐

Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐

Em obras/ construção ☐

**OBSERVAÇÕES**

Acesso 0,5m a baixo do nível da rua / com passeio cascão inferior a 1,5m, lancil calcário

USOS (colocar piso respetivo)

Habitação

Comércio/ Serviços

Equipamento

Devoluto

Indústria

Em obra/ Sem Informação

**Nº Fotografia**

P1010584.jpg

P1010584.jpg