



FICHA DE CARATERIZAÇÃO DO EDIFICADO

| | | | | | |
|----|-----|-----|------------|----|----|
| ID | 225 | RUA | 1º de Maio | Nº | 25 |
|----|-----|-----|------------|----|----|

MORFO TIPOLOGIA

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Agrupado | <input type="checkbox"/> |
| Gaveto | <input type="checkbox"/> |
| Isolado | <input type="checkbox"/> |
| Em banda | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geminado | <input type="checkbox"/> |

Tipologia de habitação

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Unifamiliar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plurifamiliar | <input type="checkbox"/> |

NÚMERO DE PISOS

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |
| 4 ou mais (colocar nº) | <input type="checkbox"/> |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Número de Fogos | <input type="text" value="1"/> |
|-----------------|--------------------------------|

Património Classificado

| | |
|------------------------|---|
| Interesse Municipal | : |
| Edifício com interesse | : |
| Edifício dissonante | : |

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| | |
|--|-------------------------------------|
| Excelente (construção/reabilitação nova - recente) | <input type="checkbox"/> |
| Bom (apenas precisa de pintura) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) | <input type="checkbox"/> |
| Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) | <input type="checkbox"/> |
| Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) | <input type="checkbox"/> |
| Em obras/ construção | <input type="checkbox"/> |




ESTACIONAMENTO

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| No edifício | <input type="checkbox"/> |
| No lote | <input type="checkbox"/> |
| S/estac. | <input checked="" type="checkbox"/> |

USOS (colocar piso respetivo)

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Habitação | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comércio/ Serviços | <input type="checkbox"/> |
| Equipamento | <input type="checkbox"/> |
| Devoluto | <input type="checkbox"/> |
| Indústria | <input type="checkbox"/> |
| Em obra/ Sem Informação | <input type="checkbox"/> |



OBSERVAÇÕES

Acesso 0,5m a baixo do nível da rua, passeio em cascão + betuminha inferior a 1,5m lancil calcário

Nº Fotografia

PC290765.jpg