



ID	227	RUA	1º de Maio / Rua da Esperança	Nº	23
----	-----	-----	-------------------------------	----	----

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☒
- Plurifamiliar ☐

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐
- (colocar nº)

Número de Fogos

## Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☒
- S/estac. ☐

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação ☒
- Comércio/ Serviços ☐
- Equipamento ☐
- Devoluto ☐
- Indústria ☐
- Em obra/ Sem Informação ☐



## OBSERVAÇÕES

Acesso 0,5m a baixo do nível da rua, passeio em cascão + betuminha inferior a 1,5m lancil calcário

## Nº Fotografia

PC290768.jpg