



FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	228	RUA	1º de Maio / Rua da Esperança	Nº	21
----	-----	-----	-------------------------------	----	----

MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

NÚMERO DE PISOS

- 1 ☐
- 2 ☒
- 3 ☐
- 4 ou mais
(colocar nº) ☐

Número de Fogos

Património Classificado

- Interesse Municipal
:
Edifício com interesse
:
Edifício dissonante
:

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☒
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☐




ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação



OBSERVAÇÕES

Passeio em calçada de granito, inferior a 1,5m, lancil granito

Nº Fotografia

PC290770.jpg