



## FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

ID	229	RUA	1º de Maio / Rua da Fonte dos Leões nº 22/24/26/28	Nº	
----	-----	-----	--	----	--

## MORFO TIPOLOGIA

- Agrupado ☐
- Gaveto ☒
- Isolado ☐
- Em banda ☐
- Geminado ☐

## Tipologia de habitação

- Unifamiliar ☐
- Plurifamiliar ☐

## NÚMERO DE PISOS

- 1 ☒
- 2 ☐
- 3 ☐
- 4 ou mais ☐  
(colocar nº)

Número de Fogos

## Património Classificado

- Interesse Municipal
- :
- Edifício com interesse
- :
- Edifício dissonante
- :

## ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- Excelente (construção/reabilitação nova - recente) ☐
- Bom (apenas precisa de pintura) ☐
- Razoável (obras de conservação ligeiras pintura, caixilharia e portas) ☐
- Mau (obras profundas coberturas, fissuras ou outra patologia) ☐
- Ruína (totalmente ou parcialmente colapsado) ☐
- Em obras/ construção ☒



## ESTACIONAMENTO

- No edifício ☐
- No lote ☐
- S/estac. ☒

## USOS (colocar piso respetivo)

- Habitação
- Comércio/ Serviços
- Equipamento
- Devoluto
- Indústria
- Em obra/ Sem Informação



## OBSERVAÇÕES

Acesso 0,5m a baixo do nível da rua / sem passeio lado Rua 1º de Maio

## Nº Fotografia

P1010571.jpg