

ID **7** Nome **Rua Dr. Manuel M. da Costa**


Fotos nº 443, 437, 927, 928, 937



Rua Dr. Manuel M. da Costa – Vista da Rua Praça da República



Rua Dr. Manuel M. da Costa

**MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE****1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)**

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo -□
- Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■ (apresenta estrangulamentos)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -■ Obs. Avaliação do seu reperfilamento.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -■ (variável); Revestimento → Betonilha -■; Calçada -■ (calcário/misto); Pedra/lajedo -□, Lancil -■ (calcário)
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -□; Menos de 1,0m -■ (extensas zonas inferiores a 0,50m)
- Só lancil -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Obs. Pav. Refeitos com diferentes materiais, necessário reformular circulação pedonal.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs.
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□
- Arte urbana -□
- RSU -□.
- Áreas de jogo → Tipologia -□, Estado de Conservação -□
- Sinalética → (Viária) Vertical -■, Horizontal -■, Confusa -■, Estado de Conservação -■, (deficiente) Painéis de inf. /Publicidade → -■ Existente Inf. Direccional



Rua Dr. Manuel M. da Costa – gaveto /Rua Serpa Pinto



Rua Dr. Manuel M. da Costa – Cruzamento c/ Ruada Amoreira



Rua Dr. Manuel M. da Costa – vista pra Praça da República

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Reperfilamento com reformulação das áreas de circulação de peões – passeios – em conformidade com as limitações da largura do espaço canal. Inserção com vias transversais a reformular, eventual avaliação de vias não segregadas / transição suave. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.