



ID 10 Nome Rua João Vaz


Fotos nº 011, restantes fonte: Google



Rua João Vaz – Vista do Largo do Almeida



Rua João Vaz – cruzamento com Rua da Parreira (Fonte Google)



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista não segregada

- Estado de Conservação → Bom -□, Raz. -■, Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo -□ Obs. Visibilidade reduzida em cruzamentos
- Largura /perfil → menos 3 metros -■; mais de 3 metros -■ (pontualmente)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -■ Obs.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Sem Passeios

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -□; Pedra/lajedo -□; Lancil -□;
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -□; Menos de 1,0m -□; Só lancil -□; Valeta -■; Acesso a cadeira de rodas -□;
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento, verifica-se pontualmente estacionamento irregular.

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs.
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□; Arte urbana -□; RSU -□.
- Áreas de jogo → Tipologia -□; Estado de Conservação -□
- Sinalética → (Viária) Vertical -■, Horizontal -■, Confusa -□; Estado de Conservação -□, (deficiente) Painéis de inf. /Publicidade → -□



Rua João Vaz - gaveto (vista Norte) (Fonte Google)



Rua João Vaz (vista Sul) – Cruzamento c/ Ruada Am oreira



Rua João Vaz

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□; Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Reabilitação com reformulação das áreas de circulação de peões em conformidade com a inexistência de sistema segregado. Inserção com vias transversais a reformular, eventual avaliação de vias não segregadas / transição suave. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais (valetas deficientes).