




ID **11** Nome **Travessa da Igreja** Fotos nº 434, 474, restantes  
fonte: Google



Trav. da Igreja (vista da Rua Dr. João Almeida Tojeiro)



Travessa da Igreja (vista do Largo do Almeida)



## MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

### 1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel) Mista não segregada


- Estado de Conservação → Bom -□, Raz. -■, Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo -□ Obs. Visibilidade reduzida em cruzamentos
- Largura /perfil → menos 3 metros -■; mais de 3 metros -■ (pontualmente)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -■ Obs.

### 2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS Sem Passeios

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -□; Pedra/lajedo -□; Lancil -□;
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -□; Menos de 1,0m -□; Só lancil -□; Valeta -■; Acesso a cadeira de rodas -□
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento, verifica-se pontualmente estacionamento irregular.

### 3 - EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs.
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□; Arte urbana -□; RSU -□.
- Sinalética → (Viária) Vertical -■, Horizontal -□, Confusa -□, Estado de Conservação -□, (deficiente) Painéis de inf. /Publicidade → -□



Trav. da Igreja (vista da R. Dr. João Almeida Tojeiro)



Travessa da Igreja



Travessa da Igreja (vista sul)- fonte : Google

### 4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□; Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Circulação de peões em conformidade com a inexistência de sistema não segregado. Tráfego condicionado / Transição suave com passeios existentes nas vias adjacentes. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais (valetas deficientes).