



ID

14

Nome

Rua da Amoreira

Fotos nº


438, 453, 455, 458, 928



Rua da Amoreira (vista da Rua Dr. Manuel M. da Costa)



Rua da Amoreira



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☐
- Revestimento → Betuminoso - ☐; Calçada - ☐ (granito); Pedra/lajedo - ☐
- Largura /perfil → menos 3 metros - ☐; mais de 3 metros - ☐ (pontualmente, apresenta estrangulamentos)
- Circulação → 1 Sentido - ☐; 2 sentidos - ☐; Conflitos /constrangimentos - ☐; Obs. Avaliação do seu reperfilamento eventual via não segregada.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☐; Revestimento → Betonilha - ☐; Calçada - ☐ (calcário/só pequenas extensões); Pedra/lajedo - ☐; Lancil - ☐ (calcário)
- Largura → Mais de 1,5m - ☐; De 1,5m a 1,0m - ☐; Menos de 1,0m - ☐ (zonas inferiores a 0,50m)
- Só lancil - ☐; Valeta - ☐ (só pontualmente existe passeios); Acesso a cadeira de rodas - ☐; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas - ☐; Elevadas - ☐; Sinalização - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Protecções - ☐;
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento. Estacionamento irregular impede circulação

3 - EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento - ☐; C/Caldeira - ☐; Canteiros/relvados - ☐; Jardins - ☐; Espécimes c/interesse - ☐
- Mobiliário → Existente - ☐; Colocação - ☐; Estado de Conservação - ☐; Arte urbana - ☐; RSU - ☐
- Áreas de jogo → Tipologia - ☐; Estado de Conservação - ☐
- Sinalética → (Viária) Vertical - ☐; Horizontal - ☐; Confusa - ☐; Estado de Conservação - ☐; Painéis de inf. /Publicidade → ☐



Rua da Amoreira (vista norte)



Rua da Amoreira (vista sul) cruzamento c/Rua do Touril



Rua da Amoreira (vista da Rua da Paço)

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água - ☐; Incêndio - ☐; Rega/espços exteriores - ☐; Energia eléctrica - ☐; Telecomunicações/dados - ☐; Redes aéreas - ☐; Redes enterradas - ☐ (em parte); Wireless - ☐; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais - ☐; Rede de Saneamento de Águas Pluviais - ☐; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Via com grande extensão apresenta constrangimentos diversos em cruzamentos, acesso a cargas e descargas, a serviços e comércio, a residentes e estacionamento privado – Tráfego – Uso restrito a moradores. Avaliação de lugares para estacionamento de apoio na proximidade. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.