



ID 16 Nome Rua do Touril


Fotos nº 222, 227, 454, 592, 598



Rua do Touril – vista sobre o Largo da República



Rua do Touril – vista sobre a Rua da Amoreira



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista não segregada

- Estado de Conservação → Bom -□, Raz. -■, Mau -■ (pontualmente)
- Revestimento → Betuminoso - □; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo - □
- Largura /perfil → menos 3 metros -■; mais de 3 metros -■ (pontualmente)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos (difícil manobra) /constrangimentos -■; Obs.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Sem passeios - valeta

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -□; Pedra/lajedo - □; Lancil - □
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m - □; Menos de 1,0m -□
- Só lancil - □; Valeta -■; Acesso a cadeira de rodas -□; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções - □; Obs.
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento - □; C/Caldeira - □; Canteiros/relvados - □; Jardins - □; Espécimes c/interesse - □; Obs: Existe uma árvore junto do Tribunal
- Mobiliário → Existente - □; Colocação - □; Estado de Conservação -□
- Arte urbana - □; RSU -□; Obs. Existe um ponto de recolha de roupa
- Sinalética → (Viária) Vertical - ■, Horizontal -□, Confusa - □; Estado de Conservação -■, Painéis de inf. /Publicidade → - □;



Rua do Touril – vista nascente



Rua do Touril – vista poente



Rua do Touril – vista sobre a Rua da Amoreira

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espços exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas - □ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação - Deficiente
- Obs.: Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.