


ID **18** Nome **Rua do Penedo** Fotos nº 017, 018, 461, 483, 522

Rua do Penedo – cruzamento com Rua M. Barahona



Rua do Penedo – vista sul do "largo"

**MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE****1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)**

Mista não segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -■
- Revestimento → Betuminoso - □; Calçada -■ (granito); Pedra/lajedo - □
- Largura /perfil → menos 3 metros -■; mais de 3 metros -■ (pontualmente)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -■; Conflitos /constrangimentos -■
- Obs. Visibilidade reduzida em cruz.

**2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS**

Sem Passeios

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -□; Pedra/lajedo -□; Lancil -□.
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -□; Menos de 1,0m -□; Só lancil - □; Valeta - -■; Acesso a cadeira de rodas -□.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções - □; Obs.
- Estacionamento → Estacionamento irregular, acessibilidade muito condicionada (quer na circulação, quer no acesso às edificações).

**3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO**

- Vegetação → Árvores em alinhamento - □; C/Caldeira - □; Canteiros/relvados - □; Jardins - □; Espécimes c/interesse - □
- Obs.
- Mobiliário → Existente - □; Colocação - □; Estado de Conservação -□
- Arte urbana - □
- RSU - □
- Áreas de jogo → Tipologia -□
- Sinalética → (Viária) Vertical - ■, Horizontal -■, Confusa -□, Estado de Conservação -□, (deficiente) Painéis de inf. /Publicidade → -□



Rua do Penedo – vista sul, cruz. c/ Trav. do Clube



Rua do Penedo – vista norte, cruz. c/ Trav. da Palmeira



Rua do Penedo – vista sul, sobre a Rua de Beja

**4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS**

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas - □; Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs. Reformular estacionamento e circulação. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessária reabilitação da recolha de águas pluviais.