




ID **19** Nome **Rua de Beja - troço** Fotos nº 487, 488, 529



Rua de Beja – vista da Rua do Penedo sobre a Rua Serpa Pinto



Rua de Beja – vista da Rua do Penedo (topo sul da Rua do Penedo)

**MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE****1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)**

Mista não segregada

- Estado de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☐ • Revestimento → Betuminoso - ☐; Calçada - ☐ (granito); Pedra/lajedo - ☐
- Largura /perfil → menos 3 metros - ☐; mais de 3 metros - ☐ (apresenta estrangulamentos) • Circulação → 1 Sentido - ☐; 2 sentidos - ☐; Conflitos (difícil manobra) /constrangimentos - ☐; Obs. Conflito peão / Auto

**2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS**

Valetas de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom - ☐; Raz. - ☐; Mau - ☐; Revestimento → Betonilha - ☐; Calçada - ☐; Pedra/lajedo - ☐; Lancil - ☐
- Largura → Mais de 1,5m - ☐; De 1,5m a 1,0m - ☐; Menos de 1,0m - ☐ • Só lancil - ☐; Valeta - ☐ (granito/valetas irregulares); Acesso a cadeira de rodas - ☐; Obs.
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas - ☐; Elevadas - ☐; Sinalização - ☐; Acesso a cadeira de rodas - ☐; Protecções - ☐; Obs.
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento.

**3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO**

- Vegetação → Árvores em alinhamento - ☐; C/Caldeira - ☐; Canteiros/relvados - ☐; Jardins - ☐; Espécimes c/interesse - ☐; Obs.
- Mobiliário → Existente - ☐; Colocação - ☐; Estado de Conservação - ☐ • Arte urbana - ☐ • RSU - ☐ Obs.
- Sinalética → (Viária) Vertical - ☐; Horizontal - ☐; Confusa - ☐; Estado de Conservação - ☐; Painéis de inf. /Publicidade → - ☐;



Rua de Beja – vista para a Rua Serpa Pinto

**4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS**

- Sistemas → Abastecimento de água - ☐; Incêndio - ☐; Rega/espacos exteriores - ☐; Energia eléctrica - ☐; Telecomunicações/dados - ☐; Redes aéreas - ☐; Redes enterradas - ☐ (em parte); Wireless - ☐; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais - ☐; Rede de Saneamento de Águas Pluviais - ☐; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs.: Reabilitação com reformulação das áreas de circulação de pedões em conformidade com as limitações da largura do espaço canal. Necessário criar sistema de saneamento separativo. Necessário reformular (reabilitação) recolha de águas pluviais.