



ID

21

Nome

Rua 1º de Dezembro

Fotos nº


025, 489, 511, 512, 518



Rua 1º de Dezembro – cruzamento c/Travessa do Lagar



Rua 1º de Dezembro – vista da Rua Serpa Pinto



MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■ (calcário/granito c/desenho); Pedra/lajedo -■
- Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos (difícil manobra) /constrangimentos -□; ; Obs.

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Valeitas de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom -■; Raz. -□; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -■ (tratamento contínuo); Pedra/lajedo -■; Lancil -□
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -■; Menos de 1,0m -□
- Só lancil -□; Valeita -□; Acesso a cadeira de rodas -■; Obs. Pílares e desenho definem faixa de circ. auto
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -■ (pavimento contínuo); Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -■; Protecções -□; Obs.
- Estacionamento → Sem estacionamento, a largura da via não permite estacionamento.

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -■; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□; Obs: Oliveira alusiva ao anterior uso do local da Biblioteca
- Mobiliário → Existente -■ (suporte para bicicletas); Colocação -■; Estado de Conservação -■; Arte urbana -□; RSU -□ Obs.
- Sinalética → (Viária) Vertical -■, Horizontal -□, Confusa -□; Estado de Conservação -■; Painéis de inf. /Publicidade → -□;



Rua 1º de Dezembro – vista da Rua Serpa Pinto



R. da Soc. Filarmónica na continuidade da R. 1º de Dezembro



Rua 1º de Dezembro/Rua da Soc. Filarmónica - cruz. Trav. do Lagar

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -■; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -□; Redes enterradas -■; Wireless -□; Obs. Iluminação - introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■, - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□, Estado de Conservação -□.
- Obs.: Via reabilitada com a construção da Biblioteca – Necessário dar continuidade a esta coma Reabilitação da Travessa do Lagar e da Rua Serpa Pinto, conectando com a Rua Álvaro Castelões (já objecto de intervenção) e o Largo Cristóvão Colon / Largo do Tribunal